研发产品测试 - 错误 #1065

2.12p_pre2版本，下行udp灌包达到峰值速率，即会掉坑，且速率非常不稳定

2023-03-07 10:36 - 王 旭初

状态:	转测试	**开始日期:**	2023-03-07
优先级:	普通	**计划完成日期:**	
指派给:	王 旭初	**% 完成:**	0%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:		**耗时:**	0.00 小时
问题归属:	CU	**FPGA板卡类型:**	
发现问题版本:	Rel_2.1.12P	**CPU类型:**	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.12P		

描述

在大上行、大下行子帧配比，均会出现该现象；
回退到1.31的cu版本，该现象没有发生，证明是最近的cu合入了某些问题导致，提单跟踪

历史记录

#1 - 2023-03-07 14:30 - 席 振斌

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2023-03-07 14:52 - 席 振斌

在函数process_and_send_variable_num_of_sdus_with_crypto中删除release_resource_on_process_failure函数，对于发送失败的数据，不应该直接删除，应当暂时留在缓存中，后续会重新发送，直接删除会影响到流量

#3 - 2023-03-07 14:52 - 席 振斌

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 席 振斌 变更为 王 旭初