2.0基站产品化测试 - 错误 #2668

50基站升级后掉电然后执行ntp同步时间脚本启动基站三层后基站的指标不上报

2025-01-08 14:15 - 牛兵桃

状态:	转测试	开始日期:	2025-01-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	牛兵桃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述

50基站升级后掉电然后执行ntp同步时间脚本启动基站三层后基站的指标不上报，查看信令基站已经上报，baseservice的问题，历史信息不更新；

历史记录

#1 - 2025-01-09 09:45 - 李玮璇

- 指派给从李玮璇变更为宋承立

基站时间超前后，修改回正确时间baseService定时器不触发；需要重新验证下之前解决问题的代码，调试是否有问题

#2 - 2025-02-06 20:08 - 宋承立

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从宋承立变更为孙浩

【问题原因】

gcc版本老旧，wait_until和wait_for底层都只能使用system_clock，无法选择单调时钟steady_clock

【修改方案】

自我封装基于单调时钟的condition_variable

【回归方法和注意事项】

时间超前启动baseService，更新时间，检查baseService运行情况

代码编号：

SHA-1: 1789bbdf1735f9628a9d59ff8e52a197554db40a

#3 - 2025-02-06 20:10 - 宋承立

- 指派给从孙浩变更为牛兵桃