3.0基站产品测试 - 错误 #3726

xn乒乓切换，因信令的时序性导致无法切出

2025-07-11 11:25 - 席振斌

状态:	转测试	开始日期:	2025-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙浩	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
相关的问题:			
关联到 3.0基站产品测试 - 错误 #3729: T4版本异频xn乒乓切换2小时du界面打印内存耗尽导致切换停止		进行中	2025-07-11

历史记录

#1 - 2025-07-11 11:30 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

问题原因：出问题前，终端的重配置完成信令比往常要回复的快180ms，导致SnStatusTransfer信令还没有处理完，状态机没有置到合理状态，在此问题状态下，重配置完成信令虽然收到，但其相关的标志位没有置，导致切出时，该标志位的校验没有通过，拦截了

修改方法：在确认此情况和此状态下，不影响重配置完成，和SnStatusTransfer信令两个流程的影响下，在此状态下也进行标志位的置位

#2 - 2025-07-11 16:13 - 孙浩

- 关联到 错误#3729: T4版本异频xn乒乓切换2小时du界面打印内存耗尽导致切换停止 已添加

#3 - 2025-07-15 09:47 - 席振斌

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从席振斌变更为孙浩