核心网产品 - 错误 #4330

修改核心网界面IP配置，基站和终端接入信息界面出现异常。

2025-10-28 10:27 - 孙 泽林

状态:	进行中	**开始日期:**	2025-10-28
优先级:	一般	**计划完成日期:**	
指派给:	徐 红超	**% 完成:**	0%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:		**耗时:**	0.00 小时

描述

核心网版本：rel_3.3.4_pre4
测试环境：192.168.8.218
问题描述：修改核心网web界面基础信息配置：将NGAP ip和GTPU ip改为相同（192.168.8.218）无 2
网段，同步也修改了PLMN；之后在核心网界面重启了5GC服务，并对接了基站。基站启动正常，但网管界面显示的基站接入信息、用户接入信息已出现异常。

历史记录

#1 - 2025-10-28 11:23 - 徐 红超

- 状态 从 新建 变更为 进行中

经过分析，由于在修改完ip配置，重启核心网服务时ngclmt在nrf启动前启动，导致ngclmt读取了就的NfProfile数据库中的amf的ip地址，然后在调用amf的oam时访问了旧的amf ip