

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3424	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV, FPGA	普通	[3.0产品测试DPD联调]Rel_3.0.1_Pre1T6 + DPD_DU 压力测试后DPD失效	梁 佐庆	2025-06-06 16:16
3419	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV, FPGA	普通	[3.0产品测试DPD联调]Rel_3.0.1_Pre1T6 + DPD_DU 小区激活后DPD出现短暂性失效	梁 佐庆	2025-06-06 16:19
3303	产品3.0平台	功能	进行中		普通	适配T5版本的ORX通道读取脚本	梁 佐庆	2025-05-09 12:20
3180	产品3.0平台	功能	进行中		普通	PRU2.0（基于AD9025芯片）硬件平台CFR+DPD功能开发	梁 佐庆	2025-04-18 15:44
3172	产品3.0平台	性能	进行中		普通	EVM T4（3.0gNB）板卡WOLA窗功能支持—优化板卡数据源输出的ACRL指标	梁 佐庆	2025-04-17 15:32
3007	产品3.0平台	错误	进行中		普通	9025底板4.9G发现本振泄露问题，这是2.0某块基带板的问题哈。	梁 佐庆	2025-03-28 10:42
2853	产品3.0平台	错误	进行中		普通	2.0产品 40V军特功放 DPD 问题	梁 佐庆	2025-04-21 10:21