

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3249	基站横联	错误	新建		普通	HL基站SSB 发送时，频域资源位置资源位置stub	于 大雷	2025-04-27 14:10
3229	基站横联	错误	新建		普通	son sniffer需要输入数据的采样率是245.76M	于 大雷	2025-04-24 14:13
3175	基站横联	设计	新建		普通	横联RNTI、ID的修改点设计分解	于 大雷	2025-04-17 15:40
2972	3.0基站产品测试	错误	进行中	PHY	普通	3.0基站，对接e500，上行信道非常差，在mcs=6的时候，上行仍然存在15%左右的误码率，需要phy进一步定位	于 大雷	2025-03-28 13:52
2782	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU, PHY	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行 3D9G2U 特殊子帧配置下，终端无法接入，怀疑MSG3上不来	于 大雷	2025-02-26 09:42