

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3456	3.0基站产品测试	功能	新建	DRV	普通	freerun模式下，时间不能同步，需要寻求其他时间同步方式。	战弋戈	2025-06-06 14:33
3435	FirstCall	错误	新建		普通	运行协议栈后，出现Bus error。	战弋戈	2025-06-03 12:08
3403	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV	高	起站时will get gps sync status，一直...，gps不能同步，reboot后可以正常起站	战弋戈	2025-06-03 12:05
3292	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV, DU	普通	3.0.1T4软件版本，起站时du界面未打印gps同步ok的消息，但时间正常同步了，5分钟左右du界面打印Check err	战弋戈	2025-05-29 09:52
3267	基站横联	错误	新建		普通	HL版本 UE deofdm + Ue pdcch任务运行30min 以后会停止	战弋戈	2025-04-29 09:48
3256	基站横联	错误	挂起		普通	典格返修一块横联基站核心板，板卡启动失败	战弋戈	2025-06-03 12:02
3206	产品3.0平台	性能	反馈		紧急	EVMT2或者EVMT4板卡，板载镁光DDR4速率需要降低到2666	战弋戈	2025-06-05 12:14
3098	研发产品测试	需求CR	进行中	终端	普通	tfu实现获取gps位置的api	战弋戈	2025-06-04 16:29
3067	基站横联	功能	进行中		普通	根据国产芯片（phy, ddr, emmc）出一个ap_os版本。	战弋戈	2025-05-13 10:35
3065	产品3.0平台	错误	新建		普通	当多个使用xshell 自动ssh连接基站时，在auth.log中疯狂打印accept错误。使用xshell连接2.0的ubuntu系统中没有这个问题。	战弋戈	2025-04-09 19:36
2963	FirstCall	错误	进行中		普通	msg3调试，收到协议栈FAPU_UE_UL_TB_REQ消息后，无法触发PUSCH任务	战弋戈	2025-03-26 14:30
2959	产品3.0平台	错误	挂起		普通	基站光口无法识别	战弋戈	2025-04-22 09:05
2816	产品3.0平台	功能	进行中		高	LED状态灯定义指示	战弋戈	2025-05-19 17:05
2749	3.0基站产品测试	错误	反馈	系统	高	【系统平台】使用rfic.a 或者 ap_driver.so 的情况下，重启之后板卡失联	战弋戈	2025-04-11 09:33
2731	3.0基站产品测试	错误	进行中	系统	普通	3.0基站启动时偶发cu界面未完全起来（光电口的信令面IP不通），在reboot后重启可规避	战弋戈	2025-06-03 11:13
2692	产品3.0平台	错误	挂起		普通	长时间运行GPS时，会出现获取GPS时间飘的问题。	战弋戈	2025-04-18 09:46
2591	产品3.0平台	错误	挂起		高	3.0 自研板 MAC TTI消息接收异常	战弋戈	2025-04-18 09:45
1962	2.0基站产品化测试	需求CR	新建	FPGA	普通	"AU功能状态异常"告警，原因：up link fft ant0 overflow，增加告警源消除后告警自动恢复的功能	战弋戈	2024-07-17 18:10
1948	2.0基站产品化测试	需求CR	新建	FPGA	普通	"AU功能异常"告警的定位信息：位置0，不方便理解和定位故障	战弋戈	2024-07-11 19:38
1736	2.0基站产品化测试	错误	反馈	DRV	普通	pru&au在线升级特性;当两个PRU升级时，偶尔会触发pru读写卡顿。	战弋戈	2024-10-15 17:18
1721	2.0基站产品化测试	需求CR	新建	FPGA	普通	pru&au在线升级特性，AU必须下电启动才反馈升级后的版本号	战弋戈	2024-05-09 18:01
1201	BA5000平台	任务	新建	DRV	普通	当cu或du或phy崩溃时，增加FPGA日志记录。	战弋戈	2023-07-06 10:07
749	BA5000平台	任务	新建		普通	增加时间默认样点配置时，使用配置文件进行设置。	战弋戈	2021-12-27 15:44
705	BA5000平台	错误	新建		普通	在跑Fecdemo1时，第一次跑正常，中断后第二次跑会出现只有发送，没有接收的情况。	战弋戈	2021-12-02 17:35