

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3367	3.0基站产品测试	错误	新建	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T6，下行UDP速率低，波动很大	韩伟	2025-05-21 11:53
3332	3.0基站产品测试	错误	新建	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T5，5.8G星思终端下行灌包400M会掉线	魏幸幸	2025-05-14 14:24
3325	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T5，基站启动后，终端搜不到信号	战弋戈	2025-05-21 17:54
3297	3.0基站产品测试	错误	已解决	CU	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T4，打开du日志开关，基站运行中logwriter出现coredump	黄毅	2025-05-15 15:20
3226	3.0基站产品测试	错误	已解决	CU	普通	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T3，基站运行中logwriter出现coredump	黄毅	2025-05-08 11:04
3209	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	高	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T3，下行UDP灌包超过200M，DU窗口打印window stalled，终端掉线	韩伟	2025-05-07 17:56
3208	3.0基站产品测试	错误	新建	DU	低	[3.0产品测试]3.0.1pre1_T3，上行UDP灌包后，上行RSRP会从-67变到-129	魏幸幸	2025-05-13 15:12
3195	2.0基站产品化测试	错误	转测试	DU	普通	17P_Pre1T3: ICIC测试中，出现了下行mcs下降，甚至掉0的情况	黄毅	2025-05-19 09:49
3174	网管产品	功能	转测试		普通	YZMM2.1.0Pre3，进一步优化网管告警表超限处理，目前告警多的情况下会把事件冲掉	黄毅	2025-04-22 14:16
3112	2.0基站产品化测试	错误	进行中	PRU	普通	17P_Pre1T2：有一个5.8G RU下电上电6次，最后一次上电后RU启动失败，串口一直打印tx_jesd is error，此时AU无法检测到RU	杨晋	2025-04-09 18:38
3051	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	17P_Pre1T1: ICIC测试中，聚合等级为4，四台终端同时灌上行包后会掉线重接	黄毅	2025-04-14 16:05
3045	网管产品	错误	转测试		普通	YZMM2.1.0Pre2：网管同时远程升级3个RU，升级中网管界面卡住，页面不更新	黄毅	2025-05-08 09:34
3031	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	17P_Pre1T1: ICIC测试中，上下行同时灌包，下行速率很低，调度次数很低	黄毅	2025-04-14 16:04
2984	2.0基站产品化测试	错误	挂起	FPGA	低	17P_Pre1T1 MRU环境，3层工作中其中1个RU下电再上电，网管点击重启按钮概率性出现频点回读为0问题(重启三层可正常)，如先点停止按钮等10秒再点启动按钮则没有问题	杨晋	2025-04-14 11:48
2915	网管产品	错误	已解决		普通	YZMM2.1.0Pre1T16，网管收到告警，但是网管页面告警没有显示	黄毅	2025-03-05 16:07
2914	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	16P_Pre1T2: ICIC测试中，phy不停打印接入消息，终端出现无法接入	黄毅	2025-04-07 12:06
2873	网管产品	功能	已解决		普通	YZMM2.1.0Pre1T14，优化网管告警表超限处理，把告警和事件分开处理	黄毅	2025-03-24 11:52
2851	网管产品	错误	已解决		普通	YZMM2.1.0Pre1T13 网管页面显示异常，无法查看信息	杨凯	2025-03-12 11:34
2824	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	普通	16P_Pre1T2压力测试中，出现了PDU建立失败的问题	黄毅	2025-03-03 17:48
2822	核心网产品	错误	已解决		高	16P_Pre1T2压力测试中，核心网从82切换到80	黄毅	2025-03-11 09:40
2796	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	16P_Pre1T2: DU模块cpu占有率超100%，终端无法接入	黄毅	2025-03-03 17:48
2663	2.0基站产品化测试	错误	已解决	FPGA	高	16P_Pre1T1：MRU环境其中一RU下电，在3层工作中上电，再启三层时此RU频点配置失败，终端无法接入	杨晋	2025-03-19 16:01
2654	2.0基站产品化测试	需求CR	已解决	FPGA	高	16P_Pre1T1：MRU环境拔掉RU1的光纤，RU1故障告警上报；但是RU1光纤恢复后，故障告警未恢复	黄毅	2025-04-10 16:10
2646	2.0基站产品化测试	错误	已解决	FPGA	普通	16P_Pre1T1：MRU环境起站后将RU0下电，从网管看到的是RU1和RU2的告警，没有RU0异常的告警。	黄毅	2025-01-09 11:48
2621	网管产品	错误	已解决		普通	YZMM2.1.0Pre1T10版本，通过网管添加签约用户，终端接入后上行速率异常	黄毅	2025-01-02 11:37
2600	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	16P_Pre1T1：5.8G环境，终端接入后从核心网ping终端时延较大，灌上行就ping不通了，phy上行看不到速率	黄毅	2025-01-02 11:38
2590	2.0基站产品化测试	错误	已解决	FPGA	普通	16P_Pre1T0：MRU环境起站正常，拔掉RU2的光纤，合并状态没有变化，出现了dev告警	黄毅	2025-01-09 11:45
2573	网管产品	错误	已解决		普通	YZMM2.1.0Pre1T10版本，网管上无法查到历史指标	黄毅	2025-01-02 11:33
2571	网管产品	错误	已解决		普通	YZMM2.1.0Pre1T10版本，登录超时后不会退出到登录界面	黄毅	2025-01-02 11:34
2563	网管产品	功能	已解决		高	网管支持多个PRU同时远程升级功能	黄毅	2025-02-25 15:56

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
2562	eMBB2.0 BBit	错误	已解决	FPGA	普通	YZMM2.1.0Pre1T10 MRU环境远程升级PRU失败，提示对方响应请求结果失败	战 弋戈	2025-03-19 17:30
2545	网管产品	错误	已解决		普通	YZMM2.1.0Pre1T10远程升级AU失败，提示安装版本失败	黄 毅	2025-01-02 11:30
2459	eMBB2.0 BBit	错误	已解决	DU	普通	15P_Pre1T5版本，上行每个TTI调度UE数配置为1，4UE接入灌包，第3个灌包后会反复掉线重接	黄 毅	2024-12-04 15:58
2458	eMBB2.0 BBit	错误	挂起	PHY	普通	15P_Pre1T5版本，大上行双天线配置，4UE同时灌包上行达不到峰速	赵 强	2024-11-28 20:53
2366	网管产品	错误	已解决		普通	15P_Pre1T5版本，终端一直在线，网管上终端指标一直闪烁	黄 毅	2024-12-04 15:53
2278	eMBB2.0 BBit	错误	已解决	CU	高	15P_Pre1T4版本，5.8G稳定性长跑测试，基站运行12h后cu挂死，msg3不处理了	黄 毅	2024-12-04 15:51
2174	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	15P_Pre1T4版本，5.8G稳定性长跑测试基站挂死，DU打印mac demux error	黄 毅	2024-12-04 15:49
2156	eMBB2.0 BBit	错误	挂起	FPGA, PHY	普通	5.8G压力测试，多终端陆续掉线后，基站正常发出信号但是终端不发起随机接入（prach完成丢失）	杨 晋	2024-11-28 15:30
2071	eMBB2.0 BBit	错误	已解决	CU	普通	终端建立2个PDU session，1个PDU session没有数据会导致终端被释放重建立	黄 毅	2024-09-03 15:16
1958	eMBB2.0 BBit	错误	已关闭	DU	普通	上行灌包不通的问题	程 鹏	2024-07-22 15:37
1956	eMBB2.0 BBit	错误	已关闭	DU	普通	DU窗口打印window stalled提示，终端会掉线重接	黄 毅	2024-08-30 09:55
1917	eMBB2.0 BBit	错误	新建	PHY	普通	鼎桥终端5GLAN上行FTP灌包会掉线	吕 国荣	2024-07-02 16:26
1871	eMBB2.0 BBit	错误	已解决	DU	普通	基站对于重复的RLC status pdu直接丢掉，没有处理	马 纪元	2024-06-25 09:36
1841	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	终端掉线重接后，网管的终端指标里面显示一些空的记录	杨 凯	2024-08-19 16:51
1827	eMBB2.0 BBit	错误	已解决	DU	普通	星思5.8G终端下行灌包200M会掉线		2024-06-12 18:04
1807	eMBB2.0 BBit	功能	已解决	CU	普通	核心网有两个节点，xn切换后PathSwitchAck中让基站更新切换后核心网的地址，但是目标站没有更新	黄 毅	2024-08-02 18:15
1804	eMBB2.0 BBit	错误	已解决	FPGA	普通	研华服务器基站,RU掉电后，重启3层phy窗口会报错“ru id: 0, get_ecpri_rx_bad_code() failed”	黄 毅	2024-10-18 09:56
1687	网管产品	错误	已关闭		普通	网管界面显示基站的磁盘空间和实际的不一致	杨 凯	2024-10-18 10:06
1614	eMBB2.0 BBit	功能	已关闭	TEC	普通	5.8G CPE不支持自动搜索小区	杨 晋	2025-04-14 11:46
1537	eMBB2.0 BBit	错误	已解决	YZMM	普通	网管终端指标里用户下行速率最高只有110M	杨 凯	2024-01-18 17:59
1534	eMBB2.0 BBit	错误	已解决	DU	普通	上行速率一直是70~80M		2024-02-18 10:47
1525	网管产品	错误	已解决		普通	网管2.0.8无法安装	杨 凯	2024-01-11 19:20