

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3580	3.0基站产品测试	错误	新建	DRV	普通	3.1.2pre1T1版本，军特功放att值异常，通道1读数为80000	李明新	2025-06-20 16:34
3548	3.0基站产品测试	错误	新建	DU, PHY	高	3.1.2pre1T1版本，干扰规避功能干扰扫描错误，接入基站终端做上行业务也会导致rip值抬升。	赵晓辉	2025-06-18 15:31
3526	3.0基站产品测试	功能	新建	DRV	普通	3.1.2pre1T1版本，需求通道之间根据对插的硬件选择，软件做自适应选择使用对应的通道进行发射	李明新	2025-06-16 12:10
3524	3.0基站产品测试	错误	新建	DRV	高	3.1.2pre1T1版本，dpd功能未生效。	李明新	2025-06-16 12:04
3523	3.0基站产品测试	错误	新建	DRV	普通	3.1.2pre1T1版本，时区同步修改对齐CST时区。	战弋戈	2025-06-16 11:55
3505	3.0基站产品测试	功能	新建	5GC, CU	普通	NG建立失败或NG建立超时尝试3次，如果3次还异常时重启CU进程。	惠帅帅	2025-06-12 19:05
3504	3.0基站产品测试	错误	转测试	DRV, DU, PHY, YZMM	普通	REL_3.1.2软件版本，新开600M基站使用军特功放，起站du coredump，rfic文件运行异常。	程鹏	2025-06-16 12:00
3462	3.0基站产品测试	错误	进行中	DRV, YZMM, 系统	普通	3.0基站，使用freerun模式起站时间不会同步，日志上限后基站reboot后的log时间比较老无法保存会被删除。	程鹏	2025-06-16 12:23
3456	3.0基站产品测试	功能	转测试	DRV	普通	freerun模式下，时间不能同步，需要寻求其他时间同步方式。	程鹏	2025-06-18 10:40
3404	3.0基站产品测试	错误	已解决	DRV	普通	起站成功后有gps sync ok，有stc tracking ok。gps同步成功，但没有set bj time ok，可能10分钟或者20分钟后才会打印bj time ok，时间不同步。	程鹏	2025-06-17 17:25
3403	3.0基站产品测试	错误	已解决	DRV	高	起站时will get gps sync status，一直...，gps不能同步，reboot后可以正常起站	程鹏	2025-06-17 17:22
3353	3.0基站产品测试	错误	已解决	DRV, YZMM, 系统	高	3.0.1T5版本，整机测试，发现功放ATT设置为0，未设置att值导致功放输出异常，终端接入后下行灌包会导致sinr明显下降	李明新	2025-06-04 14:52
3310	3.0基站产品测试	错误	已解决	DRV, DU, PHY, 系统	高	3.0.1T5版本，基站GPS同步前，先启动终端接入并做业务；然后GPS再同步上，会导致基站核2挂死。	程鹏	2025-06-17 17:27
3306	网管产品	错误	已解决		普通	3.0.1T5版本，测试时发现起站后网管小区信道读不到信道信息，显示灰色。	程鹏	2025-06-17 17:24
3292	3.0基站产品测试	错误	已解决	DRV, DU	普通	3.0.1T4软件版本，起站时du界面未打印gps同步ok的消息，但时间正常同步了，5分钟左右du界面打印Check err	程鹏	2025-06-17 17:26
3283	3.0基站产品测试	错误	新建	DU, PHY	高	3.0.1T4软件版本，起站成功后，终端能搜索到小区，看得到下行rsrp, SSB,PCI等，但是基站侧rach为0	宋卿	2025-05-13 11:45
3282	3.0基站产品测试	错误	已解决	DU	高	3.0.1T4软件版本，基站配置3.5G商用频点，起站失败du coredump	程鹏	2025-06-17 17:27
3275	3.0基站产品测试	错误	已解决	DU, PHY	高	3.0.1T4软件版本，基站配置2.6G和4.9G场景，终端都无法接入	程鹏	2025-06-17 17:21
3253	3.0基站产品测试	错误	已解决	YZMM	普通	3.0.1T4软件版本，测试时发现网管上只卸载基站软件版本，agent没有卸载，网管目前正常控制基站，但是LMT无法正常登录	程鹏	2025-05-26 10:24
3239	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU, DU	高	17Ppre1T3基站版本，使用研华服务器进行测试验证，在起站过程中发现卡在cudu这里，无法正常起站。	程鹏	2025-05-26 10:25
3153	2.0基站产品化测试	错误	挂起	DU, PHY	普通	17Ppre1T3基站版本，运行80h后du2phy挂死。	韩伟	2025-05-14 17:29
3145	2.0基站产品化测试	需求CR	已解决	DU, YZMM	普通	ICIC功能，现有使用路损区分中心边缘用户方案，门限路损值（pathloss）做成可网管跟踪的实时指标，可以从网管指标进行跟踪查询终端实时pathloss值。	赵晓辉	2025-05-09 16:47
3125	2.0基站产品化测试	错误	已解决	5GC	普通	rel_3.3.3_pre3核心网版本，终端接入后未建立PDU，release后核心网显示终端依旧在线。	程鹏	2025-06-17 17:23

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3120	网管产品	错误	已解决		普通	网管在纳管核心网后，网管不显示核心网入网基站和终端imsi，以前出现过，可以用该问题单进行跟踪	程 鹏	2025-06-17 17:24
3119	网管产品	错误	已解决		高	YZMM2.1.0Pre3网管，du-icic新增参数不显示	程 鹏	2025-04-10 20:50
3118	网管产品	错误	已解决		普通	YZMM2.1.0Pre3网管，升级显示成功，实际升级也成功了，但是操作日志里面显示失败，且原因为空值。	程 鹏	2025-06-17 17:25
3117	网管产品	设计	已解决		普通	YZMM2.1.0Pre2网管，大屏监控界面优化	程 鹏	2025-06-17 17:21
3099	网管产品	错误	已解决		高	YZMM2.1.0Pre2网管，网管参数修改不生效	程 鹏	2025-04-11 12:05
3052	网管产品	错误	已解决		高	17Ppre1T2基站版本，网管版本YZMM2.1.0Pre2，基站长跑后小区运行状态显示未知	程 鹏	2025-04-10 20:43
3015	网管产品	错误	转测试		高	YZMM2.1.0Pre2网管，干扰规避后进行干扰恢复时，中心一致和RB一致时，5.8G不能正常按照NMS配置进行恢复。	程 鹏	2025-06-11 10:05
3002	网管产品	错误	已解决		高	YZMM2.1.0Pre2网管版本，部分参数除了枚举值以外，填入自定义的值显示有问题	程 鹏	2025-04-11 12:06
2974	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	高	T16版本网管干扰测量，网管看不到RIP值，子带能看到，RB看不到测量	程 鹏	2025-03-19 15:50
2960	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DRV, FPGA, PRU	普通	新板卡远程升级RU，升级3个RU，成功1个,失败2个，其中一个RU升级失败后重启三层时无法读回RU初始化完成标识	杨 晋	2025-03-21 18:55
2952	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU, PHY	高	16PT2版本，ICIC功能测试时，SRS测量目前看在-110以下的时候，下行RSRP变化1dB，SRS测量RSRP也会跟随变化1dB，在-110以前没有明显波动	程 鹏	2025-04-11 12:07
2951	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU, PHY	高	16PT2版本，终端正常有上下行业务速率正常，但始终无SRS测量上报	程 鹏	2025-04-11 12:07
2921	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	高	16PT2版本，ICIC功能测试时，终端在中心用户和边缘用户切换时，调度次数会随着切换减少，减少到两位数时发生掉线，重新接入后继续循环减少每秒调度次数。	程 鹏	2025-03-19 15:49
2920	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU, PHY, 系统	普通	du2phy挂死，phy连续打印DU2PHY_api_error_check_use_empty_channels字段20次导致phy被拉死，主要原因为du内存分配失败问题导致	王 旭初	2025-06-17 17:30
2913	网管产品	错误	已解决		普通	多RU，如果中间的RU掉了，资源监控这里RUId对不上，需要核查代码是只显示RU0和1，23卡没了；还是实际显示的是1和3，是编号不对	程 鹏	2025-03-19 15:45
2912	网管产品	错误	已解决		普通	T16版本设备监控这里PRU温度这里看不到fpga温度读取，RU也无法选择通道0和通道1	程 鹏	2025-03-19 15:46
2859	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU, YZMM	普通	网管功能指标监控中小区信道显示不对，例如大上行配比，slot2和slot12是S帧，其中后2个symbol应该是SRS信号，实际显示PUC。	程 鹏	2025-03-19 15:49
2855	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	高	ICIC测试，如果BSRS配置为0，会出现du2phy问题，du和phy挂死	程 鹏	2025-02-27 18:29
2838	网管产品	错误	已解决		普通	ICIC新增的参数"专属PUCCH占用RB数"参数范围，54,272,但是修改273也能成功，但会提示非法	程 鹏	2025-03-19 15:45
2774	网管产品	错误	已解决		普通	网管使用功能中，进行基站抓包时，出现弹框为空，原因无显示，log下载失败.	程 鹏	2025-04-01 10:44
2757	网管产品	错误	已解决		普通	软件管理-License管理这里,已经重启过协议软件，激活日期这里未更新，依旧是待激活状态	程 鹏	2025-02-25 11:12
2720	网管产品	错误	已解决		高	干扰规避功能在MRU场景下，在网管修改频点的时候没有将RU1,RU2,RU3频点一同修改，如果多RU起站场景，会导致除RU0外其他RU无信号	程 鹏	2025-02-25 11:11
2710	网管产品	错误	已解决		普通	YZMM2.1.0Pre1T13 使用网管进行基站版本升级，nms配置在升级过程中无法被继承参数。	程 鹏	2025-03-19 15:43
2687	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PRU	普通	某个RU2.0 5.8G新功放产品，使用网管进行RU远程升级YZMM2.1.0Pre1T10时，网管打印升级失败，手动升级后，RU起站也无法读到RU版本无法正常起站	杨 晋	2025-03-20 14:27
2611	网管产品	功能	已解决		高	YZMM2.1.0Pre1T12网管，终端掉线后网管指标无法自动刷新，终端ID这里已经选择全部了，还需要手动切换监控页面才能刷新新终端ID看到指标	杨 凯	2025-01-14 16:53

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
2606	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DRV, PRU	普通	RU 1.0 5.8G时使用1分4光纤的2、11；3、10；4、9与使用1、12表现不同，终端无法接入，phy基站打印RU回读频点不同。	程 鹏	2025-04-11 12:06
2585	2.0基站产品化测试	错误	已解决	PRU	低	网管版本：YZMM2.1.0Pre1T10 PRU功能部分基站上报温度功控指标，部分基站不上报，目前来看RU2.0的温度上报DEV和PRU那边看下上报上来的数据是0	程 鹏	2025-04-22 09:40
2584	网管产品	错误	已解决		普通	网管版本：YZMM2.1.0Pre1T10 PRU功能部分基站上报温度功控指标，部分基站不上报，目前来看使用2.0版本5.8G的RU没有上报，600和3.5G的RU有上报	程 鹏	2025-01-21 09:47
2581	网管产品	错误	已解决		普通	网管版本：YZMM2.1.0Pre1T10 数据看板CU数据指标关联和指标跟踪内指标关联不一样，需要修改。	程 鹏	2024-12-30 12:39
2575	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DRV, PHY, PRU	高	物理层报错：[ERROR] FH_RX: Can't receive PRACH Descriptor Done!	赵 强	2025-01-07 16:15
2569	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	高	15PT5下行灌包500M，mcs25速率可满，升级16PT0后mcs掉0，速率20，无其他变量	周 立伟	2024-12-31 09:51
2567	网管产品	错误	已解决		高	179环境配置1.0版本单RU，AU升级响应失败	程 鹏	2024-12-25 09:37
2566	网管产品	错误	已解决		普通	网管页面缩小容易看不清，但是放大页面这个页面外的参数显示会被隐藏	程 鹏	2024-12-30 12:39
2565	网管产品	错误	已解决		普通	界面请等待结果的弹框不会消失，一直留在屏幕上，必须要F5刷新页面消失，影响二次点击和使用，需要优化	程 鹏	2024-12-30 12:39
2564	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DRV, PHY, PRU	高	1.0版本5.8G小功率RU使用远程升级升级RU版本后，出现上行接收异常的问题，仪表验证上行无接收功率。	杨 晋	2024-12-27 16:46
2549	网管产品	错误	已解决		普通	YZMM2.1.0Pre1T10 网管进行基站软件升级时会概率性出现升级失败。	程 鹏	2024-12-30 12:38
2425	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU	高	2.1.15p_pre1_T5版本,同一部终端存在两个CRNTI，上下行分别在一个CRNTI上，核心网灌包能到达物理层，无法到达终端。	程 鹏	2025-01-13 09:27
2267	网管产品	错误	已解决		普通	YZMM2.0.12网管版本，在网管上进行核心网添加用户时，如果设备标识为空，核心网IMEI绑定也会绑定一个空值	程 鹏	2024-10-31 09:55
2258	网管产品	错误	已解决		高	网管版本YZMM2.0.12，网管开卡用户无法接入，核心网页面开卡正常注册	程 鹏	2024-10-31 09:38
2241	2.0基站产品化测试	错误	已解决	5GC	普通	核心网基站接入数量显示29，其中28个为179基站	程 鹏	2024-12-18 10:38
2188	2.0基站产品化测试	需求CR	已解决	PHY	低	基站挂死，核心网显示终端依旧在线，实际此时基站挂死，终端已经全部掉线。	赵 强	2025-02-24 13:50
2178	网管产品	错误	挂起		普通	agent成为僵尸进程，网元脱管不在线，sysrepo被锁	钱 伯宁	2024-10-09 15:42
2159	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	高	终端无法ping通，灌包发现下行无速率，网管cu收到核心网下来的包，但是发给du的数据量为0，CU问题。		2024-11-25 11:02
2155	2.0基站产品化测试	错误	已解决	PHY, PRU	普通	5.8G测试起站后终端无法接入，取物理层log查看powerbits为-1	程 鹏	2024-11-25 09:43
2151	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	高	上行数据到达CU侧，但CU侧数据未上发至核心网		2024-11-25 11:01
2143	2.0基站产品化测试	错误	挂起	DRV, FPGA	普通	系统ms级卡顿导致挂死，物理层打印slot，tti间隔异常。	杨 晋	2025-02-25 12:02
2136	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	15P_Pre1T4版本，长跑稳定性du挂死，本问题单主要解决：ue释放流程导致的挂死。	程 鹏	2024-10-31 09:56
2134	网管产品	错误	已解决		高	gnb_agent-Rel_2.1.15P_Pre1T4版本agent内运行./update.sh失败，gnb_agent.service服务终止。	杨 凯	2024-09-06 16:02

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
2132	网管产品	错误	已解决		高	Rel_2.1.14P_Pre2T5_patch1版本升级Rel_2.1.15P_Pre1T4升级失败，升级时选择继承配置，出现如图报错	杨 凯	2024-09-13 13:53
2015	网管产品	错误	已解决		低	网管：核心网的状态显示未知，影响客户或用户对产品的感知。	杨 凯	2024-10-18 09:16
1997	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	5GC	高	测试时发现PDU重复发送请求，未收到回复，随后报错。	徐 红超	2025-04-01 15:21
1935	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	T5版本，下行灌包500M，大约20-30S下行速率掉0，终端不掉线，灌包上行速率正常，下行没速率。	程 鹏	2024-07-15 11:04
1774	网管产品	功能	已解决		高	5.8G干扰规避的恢复功能未触发		2024-05-16 14:32
1726	网管产品	功能	已解决		高	5.8G打开干扰规避功能开关，不会对干扰进行规避，无任何反应		2024-05-28 13:37
1725	网管产品	功能	已解决		高	600M干扰规避第一次触发事件进行规避成功，后续制造干扰，但基站无反应，不进行干扰规避动作		2024-05-28 13:36
1724	网管产品	错误	已解决		普通	网管2.0.9，干扰规避测试时，时常出现异常问题，如图所示，大约20-30s左右恢复		2024-05-28 13:35
1625	网管产品	错误	已解决		普通	2.0.4网管版本升级2.0.9网管版本升级失败，重新安装失败	杨 凯	2024-03-08 17:27
1580	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	5GC	普通	14P_pre2-T4版本，产品线5.8G升级后不继承原有配置，使用默认配置，终端接入过程卡在核心网注册，发送注册请求后无回复，超时导致release	程 鹏	2024-04-10 14:07
1579	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	DU	普通	14P_pre2-T4版本，产品线5.8G升级后继承原有配置，终端接入过程卡在msg2无法成功		2024-11-25 09:46