

NR - 错误 #113

功能 # 84 (挂起): 上行同步功能开发

频偏调整接口导致的挂死

2020-05-14 12:42 - guo hanlin

状态:	已解决	开始日期:	2020-05-14
优先级:	高	计划完成日期:	2020-05-15
指派给:	guo hanlin	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			

描述

在log等级为4的情况下打开接口会导致运行挂死，初步定位为频偏调整接口导致的，根据程序中的时间戳计算频偏调整耗时3000us(3ms)左右

历史记录

#1 - 2021-02-25 16:12 - guo hanlin

- 状态从新建变更为已解决

#2 - 2021-02-25 16:16 - guo hanlin

- % 完成从0变更为100