

BA5000平台 - 错误 #1150

调试eth，RU pl发送的tcp包，X86收到的包尾部有重复字节

2023-06-08 10:13 - 杨 晋

状态:	已解决	开始日期:	2023-06-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, FPGA		
描述			

历史记录

#1 - 2023-06-08 10:14 - 杨 晋

- 状态从 新建 变更为 转测试

fpga处理4个64bit 组合成256bit (dam接口数据宽度) 时，处理有点问题。修改代码后正确

#2 - 2023-06-08 10:26 - 杨 晋

- 主题从 调试eth，RU pl发送的udp包，X86收到的包尾部有重复字节 变更为 调试eth，RU pl发送的tcp包，X86收到的包尾部有重复字节

#3 - 2023-06-29 10:08 - 杨 晋

- 状态从 转测试 变更为 已解决