

## 5G-eLite-Core - 错误 #130

### upf出现PacketReceiverThread error

2020-06-08 10:48 - 徐红超

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-08
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	徐红超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
<b>描述</b>			
长时间测试时，upf会出现PacketReceiverThread error。Error handling UP socket问题。概率出现。			

#### 历史记录

#1 - 2020-12-30 15:43 - 徐红超

- 状态从新建变更为已解决

寻呼流程不完整异常导致释放异常引起upf内存池异常

#2 - 2021-01-18 15:13 - 徐红超

- 状态从已解决变更为已关闭