

## 5G-eLite-Core - 错误 #134

新版本cpe接入时，核心网下发的pdu session establishment accept 消息有问题，导致cpe下线重新接入。

2020-06-08 18:49 - 徐红超

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-08
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	徐红超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
<b>描述</b>			
由于cpe发送的pdu会话建立请求的pdu类型是ipv4v6类型导致cpe的pdu会话建立有问题。			

### 历史记录

#1 - 2020-06-08 19:38 - 徐红超

- 文件 微信图片\_20200608193739.png 已添加

#2 - 2020-06-09 15:21 - 徐红超

- 状态从 新建 变更为 已解决

#3 - 2021-01-18 15:13 - 徐红超

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

### 文件

微信图片\_20200608193739.png

61.7 KB

2020-06-08

徐红超