

eMBB2.0 BBIT - 错误 #1580

14P
_pre2-T4版本，产品线5.8G升级后不继承原有配置，使用默认配置，终端接入过程卡在核心网注册，发送注册请求后无回复，超时导致release

2024-02-28 10:16 - 程 鹏

状态:	已解决	开始日期:	2024-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	程 鹏	% 完成:	0%
类别:	5GC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	5GC	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
14P _pre2-T4版本，产品线5.8G升级后不继承原有配置，使用默认配置，终端接入过程卡在核心网注册，发送注册请求后无回复，超时导致release			

历史记录

#1 - 2024-03-27 16:54 - 徐 红超
- 指派给从 徐 红超 变更为 程 鹏

信息不全，核心网当时状态，该用户的imsi是否在核心网中开户。

#2 - 2024-04-10 14:06 - 程 鹏
后续基站侧下电重启后，接入流程恢复正常，其他基站升级后暂未复现该问题。

#3 - 2024-04-10 14:07 - 程 鹏
- 状态从 新建 变更为 已解决

文件

wireshark_anyO53HJ2.pcapng	11.3 KB	2024-02-28	程 鹏
----------------------------	---------	------------	-----