

清华电子应急通信项目 - 错误 #1590

子带干扰功率在界面显示的位置不对，需要调整到和rip值同一个界面，并且增加切换按钮

2024-03-01 11:05 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
已知会web前端，定位中			

历史记录

#1 - 2024-03-01 11:37 - 薛泽庆

- 状态从 新建 变更为 转测试

- 指派给从 薛泽庆 变更为 王旭初

新增子带干扰功率趋势图，
请验收

#2 - 2024-03-28 15:56 - 王旭初

- 状态从 转测试 变更为 已解决

- 指派给已删除(王旭初)

web已更新，已解决