

2.0基站产品化测试 - 错误 #1628

XN切换，pdcp config需通过源基站携带到目标基站下发给终端

2024-03-11 13:31 - 席振斌

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-11 19:36 - 席振斌

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-03-19 09:05 - 席振斌

测试人员测试时需要将两个基站的pdcp_sn_size配置成不同的长度，互相多切几次看对业务是否有影响，最好能和修改前的做一个对比

#3 - 2024-03-19 09:05 - 席振斌

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从席振斌变更为孙浩

#4 - 2024-03-25 17:02 - 孙浩

- 文件#1628验证通过日志-0325.rar已添加

- 状态从转测试变更为已解决

- 指派给已删除(孙浩)

基于T5版本，替换振斌提供cu版本，将切换源基站70的pdcp sn改为18，切换目标基站40的pdcp sn改为12，终端可正常往返切换，速率稳定。

#5 - 2024-07-23 16:53 - 王旭初

- 状态从已解决变更为已关闭

文件

#1628验证通过日志-0325.rar	692 KB	2024-03-25	孙浩
----------------------	--------	------------	----