

## eMBB2.0 BBIT - 错误 #1804

研华服务器基站,RU掉电后,重启3层phy窗口会报错“ru id: 0, get\_ecpri\_rx\_bad\_code() failed”

2024-05-21 15:02 - 黄毅

状态:	已解决	开始日期:	2024-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄毅	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		

### 描述

问题：使用研华服务器基站（ubuntu18.04系统，14P\_Pre2T5），RU掉电后，重启3层phy窗口会报错“ru id: 0, get\_ecpri\_rx\_bad\_code() failed”，小区无法启动。

规避方法，RU掉电后，把基站也掉电复位，再重启3层小区可以启动。

### 历史记录

#1 - 2024-05-22 09:22 - 杨晋

- 主题从RU掉电后,重启3层phy窗口会报错“ru id: 0, get\_ecpri\_rx\_bad\_code() failed”变更为研华服务器基站,RU掉电后,重启3层phy窗口会报错“ru id: 0, get\_ecpri\_rx\_bad\_code() failed”

- 状态从新建变更为进行中

#2 - 2024-05-28 20:49 - 杨晋

- 优先级从普通变更为高

#3 - 2024-06-07 10:19 - 杨晋

- 状态从进行中变更为已解决

经加调测分析，凌华服务器重启三层时，fpga的pci\_rst未生效（其他服务器是生效的）。fpga对bad code相关检测代码做了自恢复判断，出新版本。和黄毅进行了测试，问题解决了。

#4 - 2024-06-07 10:26 - 杨晋

- 状态从已解决变更为转测试

- 指派给从杨晋变更为黄毅

#5 - 2024-06-07 10:26 - 杨晋

- 优先级从高变更为普通

#6 - 2024-10-18 09:56 - 黄毅

- 状态从转测试变更为已解决