

eMBB2.0 BBIT - 错误 #1983

5GLAN配置下上行灌包20秒钟后上行断流

2024-07-22 10:52 - 郝雷

状态:	已解决	开始日期:	2024-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郝雷	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		

描述
大下行配置，上下行MCS都限制在20，下行灌包400M最大能过347M，误码率稳定，上行灌包50M，20秒钟后上行流不通，观察空口上流量掉0，物理层日志里sinr始终在10以上，网管上看上行MCS始终是20，但下行MCS出现掉0的情况，DU窗口上也没有出现window stalled的打印。

历史记录

#1 - 2024-07-23 10:01 - 匿名用户

- 状态从新建 变更为 转测试
- 指派给 被设置为 郝雷
- 问题归属 已删除 (CU)

建议使用 Rel_2.1.14P_Pre2T5.zip 24-07-17的DU,DU_SCH_ALGORITHM_SWITCH设为1后试试

#2 - 2024-07-23 10:03 - 郝雷

- 状态从转测试 变更为 已解决