

Plantform - 错误 #22

错误 # 11 (已关闭): yzrt_v1 发送打桩无输出

si5341反复复位无法同步

2019-08-12 14:55 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2019-08-12
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	zhang kongjun	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
使用版本2019081201，可能是因为wns=3，更换为2019080901版本正常。			

历史记录

#1 - 2019-08-12 15:51 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已解决
- % 完成从 30 变更为 100

空军对 19081201版本fpga程序进行了时序维护，命名为19081202重新编译后5341可以配置成功。

#2 - 2019-08-13 19:53 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭