

eMBB2.0 BBIT - 错误 #2203

核心网硬件重启后接入失败

2024-09-28 10:29 - 郝雷

状态:	已解决	开始日期:	2024-09-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	郝雷	% 完成:	0%
类别:	5GC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	5GC	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
核心网3.2.3版本，硬件重启后加载服务，基站接入时建立PDU session，核心网回reject消息。			

历史记录

#1 - 2024-10-15 10:24 - 徐红超

- 状态 从 新建 变更为 进行中

脚本启动核心网的upf时绑定ip地址失败，原因是设备重启时偶尔核心网upf启动时网络状态还没有正常。已通过脚本优化解决。

#2 - 2024-10-15 10:27 - 徐红超

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 徐红超 变更为 郝雷

已经在核心网3.2.3_pre4版本中修复

#3 - 2024-10-15 11:24 - 郝雷

- 状态 从 转测试 变更为 已解决