

网管产品 - 错误 #2231

patch1版本升级T4版本完成后，再次从T4版本安装patch1版本时，安装时出现du-cell.xml文件未走默认配置。

2024-10-10 18:06 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题描述： patch1升级T4版本完成后，再次从T4版本安装patch1版本时，安装时出现du-cell.xml文件未走默认配置。			

历史记录

#1 - 2024-10-11 08:49 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 转测试
- 指派给从 钱伯宁 变更为 杨凯

定位完成：
sysrepo安装脚本中的路径错误，缺少rel路径
解决方法：
更改sysrepo安装脚本中的路径为/root/yzmm/rel/...
已完成编码，完成自测，待测试验证

#2 - 2024-10-15 11:11 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

该问题已验证执行64用例中覆盖解决