FC子项目 - 错误 #230

DU配置为双天线时，接入异常

2020-09-08 15:17 - 吕国荣

状态:	已关闭	开始日期:	2020-09-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-02
指派给:	吕国荣	% 完成:	0%
类别:	错误	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-09-08 15:19 - 吕国荣

- 状态从 *新建* 变更为 *已解决*

问题已经解决，问题原因：

配置环境的时候更改了PCI和小区id,但是没有同步修改生成dmrs时候采用的SCID导致产生的cinit不同。最终导致译码错误，msg3 失败；

#2 - 2020-09-08 15:19 - 吕国荣

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*