

网管产品 - 错误 #2309

LMT测试，调整整个参数配置的顺序与网管保持一致，LMT从上到下的顺序参考网管从左到右的顺序

2024-10-30 14:04 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
LMT测试，调整整个参数配置的顺序与网管保持一致，LMT从上到下的顺序参考网管从左到右的顺序			

历史记录

#1 - 2024-10-30 16:25 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 钱伯宁 变更为 马自伟

#2 - 2024-11-06 09:06 - 马自伟

- 状态从 进行中 变更为 转测试
- 指派给从 马自伟 变更为 杨凯

参数配置的菜单栏显示：
进行排序，目前已经与网管的顺序保持一致

#3 - 2024-11-06 17:34 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

该问题已验证解决