

网管产品 - 错误 #2368

网管3.0测试，重新网管后台服务增加提示，重启网管系统没反应

2024-11-06 15:01 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管3.0测试，重新网管后台服务增加提示，重启网管系统没反应			

历史记录

#1 - 2024-11-14 19:00 - 马党旗

- 状态从 新建 变更为 转测试

已处理，下个版本验证

#2 - 2024-11-15 17:39 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

已处理，待在yzmm_2.1.0Pre1T4版本验证

#3 - 2024-11-18 15:11 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 反馈

- 指派给从 杨凯 变更为 马党旗

重启网管系统和重启网管缺少二次确认，并且重启网管系统成功无提示

#4 - 2024-11-19 16:35 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

请在T5进行验证

#5 - 2024-11-19 19:18 - 杨凯

- 状态从 反馈 变更为 已解决

该问题已验证解决T5版本