

3.0基站产品测试 - 功能 #2423

3.0基站不支持DSUUU时隙配比

2024-11-14 17:28 - 魏 幸幸

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:		目标解决问题版本:	
发现问题版本:			
描述			
修改成1D3U时隙配比，起站都起不来			

历史记录

#1 - 2024-11-19 14:37 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中

1D3U共发现以下几个问题：

(1)type0 PDCCH配置失败，站起不来；——已解决

(2)sib1给UE下发的时隙配比参数错乱；——已解决

(3)mac给phy配置小区里的时隙配比参数错乱；——已解决

(4)找不见合适k2, msg3调度失败；——已解决

(5)msg3上来后,rrm给UE分配CSI-RS资源失败， msg4生成不了；——已解决

(6)msg4在S slot上调度， harq反馈一直是DTX；——暂时规避

问题6规避后，UE能接入做上下行业务。

#2 - 2024-11-19 14:55 - 魏 幸幸

问题6还在定位，1D3U的所有修改，都是配置其它时隙配比时，逻辑上没有任何改变。

#3 - 2024-11-26 13:43 - 魏 幸幸

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2025-01-21 09:25 - 高 峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭