

2.0基站产品化测试 - 错误 #2442

【3.0基站】CSI-RS所在的SLOT，下行HARQ反馈必定NACK

2024-11-19 16:47 - 赵晓辉

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵晓辉	% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
将mcs设置到3,prb设置到10的情况下，下行没有blear的存在。 将mcs设置到3，prb设置到100的情况下，下行存在固定的误码，该误码固定在 CSI-RS所在的SLOT上面，目前正在分析。			

历史记录

- #1 - 2024-11-26 17:02 - 赵晓辉
- 该问题是DRMS 符号位置引起的 这块的适配因为协议理解的有问题 跟思朗的已经沟通修改过之后，已经没有误码了。
- #2 - 2024-11-28 15:10 - 赵晓辉
- 状态从 新建 变更为 已解决