

NR - 错误 #252

功能 # 84 (挂起): 上行同步功能开发

灌包测试，接收端无法收到ARP包

2020-10-09 16:33 - guo hanlin

状态:	已解决	开始日期:	2020-10-09
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	guo hanlin	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
Server端向APP灌包，在gNB的testmac侧可以将检测到ARP的包头ether_type ⁰⁸⁰⁶ ，但在UE侧的testmac检测不到			

历史记录

#1 - 2020-10-10 19:55 - guo hanlin

保存了UE侧的testmac发送到网卡的接收数据，数据格式与发送的数据格式完全不同，推测是buffer有问题

#2 - 2021-01-05 10:41 - guo hanlin

- 状态从新建 变更为 已解决

#3 - 2021-02-25 16:16 - guo hanlin

- % 完成从0 变更为 100

文件

Snipaste_2020-10-09_16-27-29.png	17.9 KB	2020-10-09	guo hanlin
----------------------------------	---------	------------	------------