

2.0基站产品化测试 - 错误 #2525

MRU 配置下RU 分别依次重复 拔下再插上 的动作，该操作遍历所有RU 后 ,第二次起站出现RU 配置频点异常的问题。

2024-12-11 17:13 - 王 松

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-11
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
基站版本：15P T4版本 MRU 配置下RU 分别依次重复 拔下再插上 的动作，该操作遍历所有RU 后 ,第二次起站出现RU 配置频点异常的问题。 基站在启动过程中打印信息如下：fre_config end 0-35538600，说明RU没有读到频点信息；			
相关的问题:			
关联到 2.0基站产品化测试 - 错误 #2663: 16P_Pre1T1：MRU环境其中一RU下电，在3层工作中...			已解决 2025-01-07

历史记录

#1 - 2024-12-11 17:16 - 王 松

- 文件 freq0.png 已添加

#2 - 2024-12-14 16:38 - 杨 晋

- 状态从 新建 变更为 进行中


#3 - 2025-03-19 16:19 - 杨 晋

- 关联到 错误 #2663: 16P_Pre1T1：MRU环境其中一RU下电，在3层工作中上电，再启三层时此RU频点配置失败，终端无法接入 已添加

#4 - 2025-03-19 16:20 - 杨 晋

- 文件 333.jpg 已添加

修改问题单2663后，此问题单未出现。但需要注意，网管界面中ru开关按钮需关闭。



#5 - 2025-03-19 16:21 - 杨晋

- 状态从 进行中 变更为 已解决

文件

freq0.png	475 KB	2024-12-11	王松
333.jpg	158 KB	2025-03-19	杨晋