2.0基站产品化测试 - 错误 #2536

mru中其中一个ru断电后又上电，会自动加入合并

2024-12-12 16:12 - 杨晋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述

相关的问题:

关联到 2.0基站产品化测试 - 错误 #2527: MRU配置下RU轮流下电上电，RU会重新进入合并状态，所有R... 已解决 2024-12-11 2025-01-11

历史记录

#1 - 2024-12-12 16:12 - 杨晋

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2024-12-14 16:36 - 杨晋

- 关联到 错误#2527:

MRU配置下RU轮流下电上电，RU会重新进入合并状态，所有RU都下电上电后，phy不会挂死，但下行也不会有数据发送，基站会成为僵尸基站。
已添加

#3 - 2024-12-14 16:37 - 杨晋

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*

问题已修改，在2527问题单中继续跟踪