

2.0基站产品化测试 - 错误 #2544

16p版本上报告警，[60] MRU功能单元故障

2024-12-16 11:44 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述

16p版本上报告警，[60] MRU功能单元故障，PRU编号:0，
原因:MRU UNIT CMB CHANGED.
环境自身就一个PRU，还是上报该告警。

历史记录

#1 - 2024-12-31 10:53 - 战 弋戈

一个RU上电时也是由没有参与合并到参与合并状态，应该是正常状态。

#2 - 2025-02-11 15:09 - 战 弋戈

- 状态从 新建 变更为 转测试

- 指派给从 战 弋戈 变更为 杨凯

#3 - 2025-02-20 14:25 - 战 弋戈

在第一次启动时，状态发生变化是正常的，这时候不进行上报。 这个问题已修正。

#4 - 2025-02-20 16:40 - 杨凯

- 文件 第一次第二次.png 已添加

- 状态从 转测试 变更为 已解决

该问题已验证解决在16PT12基站版本和网管版本2.1T14版本，单RU场景未发现该告警上报

文件

PRU0.png	75.7 KB	2024-12-16	杨凯
pru合并上报告警.jpg	84.2 KB	2024-12-16	杨凯
第一次第二次.png	28.1 KB	2025-02-20	杨凯