

## 2.0基站产品化测试 - 错误 #2564

1.0版本5.8G小功率RU使用远程升级升级RU版本后，出现上行接收异常的问题，仪表验证上行无接收功率。

2024-12-19 09:46 - 程鹏

|           |               |           |            |
|-----------|---------------|-----------|------------|
| 状态:       | 已解决           | 开始日期:     | 2024-12-19 |
| 优先级:      | 高             | 计划完成日期:   | 2025-01-31 |
| 指派给:      | 杨晋            | % 完成:     | 0%         |
| 类别:       |               | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:     |               | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 问题归属:     | DRV, PHY, PRU | FPGA板卡类型: |            |
| 发现问题版本:   | Rel_2.1.16P   | CPU类型:    |            |
| 目标解决问题版本: | Rel_2.1.16P   |           |            |

### 描述

1.0版本5.8G小功率RU使用远程升级升级RU版本后，出现上行接收异常的问题，仪表验证上行无接收功率。

### 历史记录

#1 - 2024-12-25 09:52 - 程鹏

- 问题归属 DRV, PHY 已添加

关联问题单#2575

#2 - 2024-12-25 10:00 - 程鹏

- 父任务 被设置为 #2575

#3 - 2024-12-25 10:01 - 程鹏

- 父任务 已删除 (#2575)

#4 - 2024-12-25 10:02 - 程鹏

关联问题单#2575物理层报错：[ERROR] FH\_RX: Can't receive PRACH Descriptor Done!

#5 - 2024-12-27 16:46 - 杨晋

- 状态从 新建 变更为 已解决

这个与光纤相关，第一对光纤是好的，第2路光纤不行。与ru在线升级没关系，在其他问题单跟踪