

2.0基站产品化测试 - 错误 #2576

【2.1.16p_pre1T0】DU读取nr_cell_id时，偶尔存在读取数据异常问题

2024-12-19 16:33 - 周立伟

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			

历史记录

- #1 - 2024-12-31 10:26 - 赵晓辉
- 状态 从 新建 变更为 已解决
 - 指派给 从 赵晓辉 变更为 周立伟

该问题是DU在读取cell id的时候出现了 异常大的值导致 小区没办法建立。

通过分析发现是：yang文件中的定跟代码中的定义大小个代码中的读取大小不一致，导致读取越界导致的异常。
通过修改代码将 U64 改为 U32承接该值，该问题已经解决，在2.0 3.0都存在该问题。