

## 产品3.0平台 - 错误 #2721

在使用串口启动时，很容易发生进入第一级uboot的情况。反复插拔串口也是会进入到这个状态。

2025-01-18 11:18 - 战 弋戈

|       |      |         |            |
|-------|------|---------|------------|
| 状态:   | 已解决  | 开始日期:   | 2025-01-18 |
| 优先级:  | 普通   | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 战 弋戈 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |      | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |      | 耗时:     | 0.00 小时    |

### 描述

```
UCP-BOOTROM v1.0
boot_ctl2:0x0
boot_ctl[1:0]:0x1
PLL is lock
hw read efuse ok,EFUSE_CTRL:0x0
ucp in not secure boot
efuse tuning is zero, config default
ucp sd/emmc: 0
Hit any key to stop autoboot: 0
=>
```

### 历史记录

#1 - 2025-01-22 11:10 - 战 弋戈

检查接线是否正确及串口模块是否接触了其他硬件。

#2 - 2025-02-20 15:09 - 战 弋戈

- 状态从新建 变更为 转测试

#3 - 2025-03-13 09:52 - 战 弋戈

- 状态从转测试 变更为 已解决