

3.0基站产品测试 - 错误 #2783

[3.0产品测试]修改磁盘挂载点后，基站无法启动，卡在kernel启动部分

2025-02-11 11:15 - 刘 抒放

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.0		
描述			
修改/opt/evb_boot.sh 中的 mkdir -p /boot mkdir -p /yzmm mkdir -p /coredump mkdir -p /data mount /dev/mmcb1k0p1 /boot mount /dev/mmcb1k0p5 /yzmm mount /dev/mmcb1k0p6 /coredump mount /dev/mmcb1k0p7 /data 系统卡在如下打印后无法启动 Starting kernel ...			

历史记录

- #1 - 2025-02-12 09:58 - 刘 抒放
- 状态从新建变更为已解决

- 发现问题版本被设置为Rel_3.0.0

- 目标解决问题版本被设置为Rel_3.0.1

- 问题归属DRV, 系统已添加

已定位完毕，修改挂载点后，原映射ip的ucp文件夹不在新修改的路径内，致使找不到ip，从而显示连接失败，问题已解决