

2.0基站产品化测试 - 错误 #2823

基站在网管界面反复重启的报错问题

2025-02-18 11:14 - 王松

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王松	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		

描述 版本 : Rel_2.1.16P 描述 : 基站正常启动后, 在网管上反复重启 (我这次报错是重启了三次, 不确定重启三次一定会出现这个问题) 后出现的挂死现象 问题定位:找产测定位问题, 说是du api error引起的phy或者cu挂死
--

历史记录

#1 - 2025-02-19 13:41 - 周立伟

- 状态从 新建 变更为 进行中

日志不全, 需要复现并保留问题场景。

#2 - 2025-05-16 18:01 - 周立伟

- 指派给从 周立伟 变更为 王松

- 目标解决问题版本从 Rel_2.1.16P 变更为 Rel_2.1.17P

近3个月未复现, 建议先作关单处理, 后面出现再提单定位。

文件

20250218.zip	945 KB	2025-02-18	王松
20250218-110117.jpg	1.71 MB	2025-02-18	王松