

产品3.0平台 - 错误 #2833

EVM T2测试，不执行./dsa.out 3000，终端板卡每次上电，发射功率不同，但正弦波波形是标准的，执行./dsa.out 3000之后，发射正弦波有畸变

2025-02-19 10:53 - 杨 晋

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宁 永明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
使用终端板卡EVM T2测试，发射打桩单音，基站接收。 不执行./dsa.out 3000，终端板卡每次上电，发射功率不同（看基站接收正弦波幅度），但正弦波波形是标准的，执行./dsa.out 3000之后，基站接收到的正弦波有畸变			

历史记录

#1 - 2025-03-12 19:12 - 杨 晋

- 状态从 新建 变更为 进行中

这个rfic版本，后测试发现发射单音的开关打开了

#2 - 2025-03-12 19:13 - 杨 晋

不执行./dsa.out 3000，终端板卡每次上电，发射功率不同 ---因dsa未设置，使用了默认值原因

#3 - 2025-03-29 17:54 - 李明新

- 指派给从 李明新 变更为 宁永明

#4 - 2025-04-25 15:15 - 宁永明

- 状态从 进行中 变更为 已解决

根据Yang jin的反馈，最新版本物理层测试过了，不能复现该问题，标注为已解决