

EVMT基站自研板与终端自研板发送PRACH现象不一致

2025-02-25 17:32 - 葛 奇思

状态:	挂起	开始日期:	2025-02-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	葛 奇思	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
同样的代码，基站自研板发送PRACH基站稳定解Preamble=0，终端自研板发送PRACH基站解Preamble结果不稳定，0和27均会出现			

历史记录

#1 - 2025-02-25 17:33 - 葛 奇思

怀疑：目前杨晋分析终端自研板的GPS不如基站板卡稳定，怀疑这方面因素存在影响

#2 - 2025-03-14 09:29 - 高 峰

也有可能是rfic驱动使用的不对，EVMT2（终端板）的DSA衰减未正确配置导致的（DSA是个随机值）
EVMT4板卡没有DSA

#3 - 2025-04-18 17:04 - 葛 奇思

- 状态从 新建 变更为 挂起