

### 3.0基站产品测试 - 错误 #2900

[3.0产品测试]3.0.0pre1\_T4 小区激活失败，卡在9528 SYS APLL/DPLL is not locked

2025-02-27 14:19 - 刘抒放

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	刘抒放	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV, 系统	目标解决问题版本:	Rel_3.0.0
发现问题版本:	Rel_3.0.0		
<b>描述</b>			
3.0.0pre1_T4 小区激活失败，卡在9528 SYS APLL/DPLL is not locked，系统中的idtcm.bin疑似被改动，正在排查			

#### 历史记录

#1 - 2025-03-03 15:17 - 高峰

属于EVMT4板卡，重新覆盖 8A34的初始化文件后OK；  
怀疑有人篡改这个文件了

#2 - 2025-03-10 11:10 - 战弋戈

- 状态从新建变更为进行中

#3 - 2025-03-11 16:10 - 刘抒放

- 优先级从普通变更为高

#4 - 2025-03-11 17:34 - 刘抒放

不插光模块的情况下是没问题的，怀疑这个口的信号量是不是和8A34冲突了

#5 - 2025-03-12 11:50 - 战弋戈

西安的环境应该是在光模块下一直测试使用的，若是有这个问题应该早就就会发现这个问题。8a34 跟光口驱动，加载是串行加载的，并且光口驱动需要有8a34 提供的时钟保证，从原理上来说他们不用公用一个sem。

#6 - 2025-03-12 11:50 - 战弋戈

- 指派给从战弋戈变更为刘抒放

#7 - 2025-03-13 11:10 - 刘抒放

- 指派给从刘抒放变更为战弋戈

#8 - 2025-03-13 14:20 - 刘抒放

- 指派给从战弋戈变更为刘抒放

周一讨论下目前的进展与下一步计划

#9 - 2025-03-13 19:40 - 战弋戈

每次必现锁不住不出现了，继续进行测试看吧。