

第三批板卡输出功率异常问题

2025-03-05 10:18 - 王 昊

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	申 江欣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
3.0基带板第三批板卡输出功率异常问题			

历史记录

#1 - 2025-03-07 12:17 - 申 江欣
1.目前判定发射链路中5个100PF的电容规格焊接错误，更换为100PF后，问题解决；
#2 - 2025-03-07 12:17 - 申 江欣
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2025-03-07 12:18 - 申 江欣
- 状态 从 新建 变更为 进行中
#4 - 2025-03-07 12:19 - 申 江欣
- 状态 从 进行中 变更为 已解决