

5G NR - 错误 #2923

第四批板卡光口协商失败问题：

2025-03-05 10:18 - 王昊

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王昊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	系统		
描述			
3.0基带板第四批板卡光口协商失败问题：			

历史记录

#1 - 2025-03-05 15:23 - 申江欣

- 指派给从 申江欣 变更为 王昊

第四批新生产板卡，出现了光口协商速率不通的问题，目前怀疑是否是因为版本没有加载进去，导致的光口未调用？

#2 - 2025-03-05 15:57 - 王昊

- 1.问题现象：板卡上电后，dwc-eth-dwmac 9090000.ethernet3: PCS state faild
- 2.解决方式：程序配置完全后再次连接光口，dwc-eth-dwmac 9090000.ethernet3: PCS state ok，光口可以正常使用

#3 - 2025-03-05 16:03 - 申江欣

- 跟踪从 硬件功能需求 变更为 错误
- 项目从 产品硬件设计及装配 变更为 5G NR
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 问题归属 系统 已添加

#4 - 2025-03-05 16:03 - 申江欣

- 状态从 进行中 变更为 已解决