

网管产品 - 错误 #2946

DU模块和网管和LMT未对齐功放频率及通道配置相关参数

2025-03-07 15:44 - 孙泽林

状态:	已关闭	开始日期:	2025-03-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	孙泽林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 Rel_3.0.0_Pre1T6基站版本，整机600M测试。 网管上不含功放频率及通道配置相关参数，LMT本地运维包含。 此处新增参数，DU模块和网管和LMT没对齐，需研发修改。			

历史记录

#1 - 2025-03-10 09:54 - 杨凯

- 项目从3.0基站产品测试 变更为 网管产品
- 指派给从杨凯 变更为 马党旗
- 发现问题版本 已删除 (Rel_3.0.0)
- 目标解决问题版本 已删除 (Rel_3.0.0)
- 问题归属 已删除 (DU, YZMM)

网管侧&LMT侧都需要同步最新的射频配置参数

#2 - 2025-03-12 09:23 - 马党旗

- 状态从新建 变更为 进行中

#3 - 2025-03-12 09:23 - 马党旗

- 状态从进行中 变更为 转测试
- 指派给从马党旗 变更为 杨凯

#4 - 2025-03-12 10:12 - 杨凯

- 文件 射频参数显示.png 已添加
- 状态从转测试 变更为 已解决

Rel_3.0.0_Pre1T7+YZMM2.1.0Pre1T17_2025-03-11版本验证通过，如下图。

#5 - 2025-03-12 10:13 - 杨凯

- 状态从已解决 变更为 转测试
- 指派给从杨凯 变更为 孙泽林

请产测验证！

#6 - 2025-04-27 10:51 - 孙泽林

- 状态从转测试 变更为 已关闭

验证通过

文件

射频参数显示.png	139 KB	2025-03-12	杨凯
------------	--------	------------	----