

2.0基站产品化测试 - 错误 #2977

Rel_2.1.17p_pre1T1,164环境，网管卸载版本后重装报错

2025-03-17 15:55 - 周磊


状态:	已解决	开始日期:	2025-03-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	FPGA板卡类型:	115P+PRU
发现问题版本:	Rel_2.1.17P	CPU类型:	9940X
目标解决问题版本:	Rel_2.1.17P		

描述

简述：Rel_2.1.17p_pre1T1,164环境，网管卸载版本后重装报错

测试版本：Rel_2.1.17p_pre1T1


问题描述：Rel_2.1.17p_pre1T1,164环境，网管卸载版本后重装报错



历史记录

#1 - 2025-03-17 15:57 - 周磊

- 文件 20250317-152815.jpg 已添加



#2 - 2025-03-17 15:59 - 钱伯宁
- 状态从新建变更为转测试
- 指派给从钱伯宁变更为周磊

定位问题：
卸载后agent无法获取dev
pru温度功率开关配置返回空字符串，backend与agent定义的字段值类型为uint8，导致backend解析数据失败，无法继续开始安装流程
解决问题：
agent同步字段值类型为uint8
已自测成功，待测试回归

#3 - 2025-03-17 15:59 - 钱伯宁
- 指派给从周磊变更为杨凯

#4 - 2025-03-17 16:51 - 杨凯
- 指派给从杨凯变更为周磊

该问题已在inner_ver_id=116
build_time=2025-03-17T15:08:26
这个版本验证解决

#5 - 2025-04-03 14:25 - 周磊
- 状态从转测试变更为已解决

升级Rel_2.1.17p_pre1T2版本过程，没有报错，验证通过

文件

文件名	大小	日期	操作人
20250317-152815.jpg	281 KB	2025-03-17	周磊