

产品3.0平台 - 错误 #3001

3.0基站板卡测试发现本振泄露问题

2025-03-24 12:31 - 陈晓盟

状态:	已解决	开始日期:	2025-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁 佐庆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	106.00 小时
描述			
经过测试rfic_4T4R_TX_LO.out，发现tx0和tx1 没有本振泄露问题，但tx2 \tx3依然存在，偶尔出现本振泄露			

历史记录

- #1 - 2025-03-25 16:39 - 梁 佐庆
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 10
- 预期时间 被设置为 40.00 小时
- #2 - 2025-03-26 09:54 - 梁 佐庆
- % 完成 从 10 变更为 20
- #3 - 2025-04-07 09:47 - 梁 佐庆
- % 完成 从 20 变更为 30
- #4 - 2025-04-21 10:20 - 梁 佐庆
- % 完成 从 30 变更为 50
- #5 - 2025-04-28 12:06 - 梁 佐庆
- % 完成 从 50 变更为 80
- #6 - 2025-05-30 15:40 - 梁 佐庆
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 80 变更为 100