

网管产品 - 错误 #3089

Rel_3.0.1_Pre1T2,20环境，射频参数配置，通道衰减取值范围不对

2025-04-02 10:22 - 周磊


状态:	转测试	开始日期:	2025-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时


描述

简述：Rel_3.0.1_Pre1T2,20环境，射频参数配置，通道衰减取值范围不对

测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T2

问题描述：Rel_3.0.1_Pre1T2,20环境，网管上射频参数配置，通道衰减取值范围不对，本地运维上没有限制取值范围





历史记录

- #1 - 2025-04-02 11:20 - 薛泽庆
- 状态从新建 变更为 转测试
 - 指派给从薛泽庆 变更为 马党旗

网管系统已修改：

- 1.取消对通道_1衰减，通道_2衰减，通道_3衰减，通道_4衰减的范围校验
- 2.对外不显示功放频率(kHz)
- 3.发射天线数 接收天线数不可编辑

- #2 - 2025-04-07 10:55 - 杨凯
- 指派给从马党旗 变更为 周磊

该问题已验证OK，请在版本YZMM2.1.0Pre2T4以后版本验证

文件

20250402-102106.jpg	387 KB	2025-04-02	周磊
20250402-102201.jpg	320 KB	2025-04-02	周磊