

B5G_UE - 错误 #3171

融合UU口和DD口的版本出现MIB译码CRC错

2025-04-17 10:09 - 雪峰赖

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-17
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	马凤波	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
把DD口的Master和Slave分支 和 UU口的First_Call_2 分支融合成一个版本，UU口能跑到MSG4,用同一套代码编译出的.out文件分别放在两块板子，其中IP（192.168.8.221）作为Master节点, IP作为Slave节点，Master发生PSS，SSS和MIB，但是Slave的MIB的打印CRC译码错误			

历史记录

#1 - 2025-04-17 14:32 - 高峰

- 优先级从普通变更为高

#2 - 2025-04-18 09:25 - 马凤波

20250418

【解决方案】

发送端更换平台版本和Fphy_Timer_Csu_Config.s.c文件，在基站可以看到发送波形正常；接收端使用firstcall3版本，mib解析正确。

#3 - 2025-04-18 09:28 - 马凤波

- 状态从新建变更为已解决