

3.0基站产品测试 - 性能 #3177

基站3.0ACLR (WOLA) 带外毛刺问题

2025-04-17 16:23 - 吴 谦

状态:	新建	开始日期:	2025-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	宋 卿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
问题：最近小信号他们测试发现，目前思朗基线的wola指标不合格			
现象：云智软通板卡+DPD后，邻道泄露严重；云智软通板卡+不加DPD，邻道泄露满足指标，但是有幅度较强的尖锐毛刺			
解决方案：需要对现有wola方案进行流程上的改动，从Slot单独进行wola，改为Slot间进行衔接，每个slot symbol0			
都用前一个slot最后一个symbol数据做wola			

历史记录

#1 - 2025-04-17 16:24 - 吴 谦

- 跟踪从 错误 变更为 性能