

## 网管产品 - 错误 #3220

### LMT界面增加需求，3.0基站的功放版本&功放频率&通道开关显示界面调整

2025-04-23 17:54 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2025-04-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
LMT界面增加需求，3.0基站的功放版本&功放频率&通道开关显示界面调整			

#### 历史记录

#1 - 2025-04-24 08:45 - 钱伯宁

- 状态从 *新建* 变更为 *转测试*

- 指派给从 *钱伯宁* 变更为 *杨凯*

合入Rel\_3.0.1\_Pre1T4版本

#2 - 2025-04-25 14:23 - 杨凯

- 文件 *功率通道版本.png* 已添加

- 状态从 *转测试* 变更为 *已解决*

该问题已解决Rel\_3.0.1\_Pre1T4

#### 文件

功率通道版本.png	48.9 KB	2025-04-25	杨凯
------------	---------	------------	----