

B5G_UE - 错误 #3231

设置为IRN模式后，UU口的SR没有触发

2025-04-24 14:14 - 刘 播雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	刘 播雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题描述：设置为IRN模式后，UU口的SR没有触发；			
问题分析：			
source-code/src/l2/mac/csrc/wn5gNrUePsMacSlotSync.c函数中缺少判断条件cmGCB.airNetStatus & ENUM_DD_UE_IM_MASTER导致			

历史记录

#1 - 2025-04-24 14:15 - 刘 播雨

- 状态从 新建 变更为 已解决

20250424：已修改上库

#2 - 2025-04-24 14:15 - 刘 播雨

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

20250424：已上库，此问题关闭