

3.0基站产品测试 - 错误 #3237

下行udp灌1472字节包长，mcs骤降误码升高。

2025-04-24 17:52 - 孙 泽林

状态:	进行中	开始日期:	2025-04-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	魏 幸幸	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.1		
描述			
【3.0基站_Rel_3.0.1_Pre1T3_600M】 测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T3版本（0423du） 测试设备：核心网 192.168.8.218 基站 192.168.8.190 测试用例：单用户下行udp大字节包灌包 基站配置：7D2U 2T2R 测试终端：鼎桥终端 问题描述：灌下行1400字节包长，mcs27,误码0；灌下行1472字节包长udp，mcs骤降，误码升高。 核心网和基站业务口mtu均为1500			

历史记录

#1 - 2025-04-29 17:53 - 韩 伟

- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 韩 伟 变更为 魏 幸幸

此问题，灌包包场超过MTU,会出现ip层分片，出现大小包混合传输的业务模型，这可能会对调度情况有所影响，mcs骤降，误码升高需要幸幸分析下这种业务模型下是否会影响到。