

B5G_UE - 错误 #3288

wn5gNrUePsCfg.json配置文件中添加oam相关配置后，导致fread读取文件时size大小不够，文件读取失败

2025-05-06 16:26 - 刘播雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-05-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题描述： wn5gNrUePsCfg.json配置文件中添加oam相关配置后，导致fread读取文件时size大小不够，文件读取失败，UE初始化失败； 问题修改： 扩大size宏定义大小JSON_FILE_BUFF_SZ从10000修改为12000			

历史记录

#1 - 2025-05-06 16:27 - 刘播雨

- 状态从新建变更为已解决

20250506：问题已经按照修改描述进行修改并上传大trunk分支

#2 - 2025-05-06 16:27 - 刘播雨

- 状态从已解决变更为已关闭

- 指派给已删除(刘播雨)

修改验证通过关闭